


УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ПАО «Россети Ленэнерго» «ЮЭС»
 Э.В. Краев
« ____ » _____ 2023г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реализация техники, отработавшей свой нормативный срок филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети»

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Южные электрические сети» проводит процедуру реализации отработавших свой нормативный срок автотранспортных средств и специальной техники, путем проведения аукциона следующих единиц техники:

№ п/п	Марка/модель	Гос номер	год ввода	срок полезного использования по приказу	планируемый год списания	Инв.№	Место нахождения ТС
1	SAURER 10 DM GOTTWALD	В 655 СР 98	1990	23 лет	2021	417884900	Краное село. Кингисепское шоссе 49/4
2	ЭКСКАВАТОР- ПОГРУЗЧИК VENIERI VF6.23B	8147 РР 78	2009	10 лет	2021	51099	СПб., Пушкин ул. Глиники 5
3	ПСС-131.18-02Э на шасси МАЗ- 437043	В 801 ХА 98	2010	10 лет	2021	51100	СПб., Пушкин ул. Сетевая 22
4	FORD FOCUS	В 226 ТМ 98	2008	15 лет	2023	э0002-069	г. Колпино, ул. Соборная д. 11

SAURER 10 DM GOTTWALD

Пробег: ----- КМ	(Полное наименование транспортного средства)				
Год изготовления:	1990	Заводской номер:	отсутствует		
Номер двигателя:	117126	Номер шасси:	215126		
Рег. номер:	В 655 СР 98	Номер техпаспорта:	78 ТУ 660199		
Инвентарный номер:	417884900				
Пришел в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:					
№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	РАМА	нет	нет	да	Коррозия № VIN , излом
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	Износ, повышенная дымность
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ
5	РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	нет	нет	да	износ
6	МОСТЫ:				
	Передний	нет	нет	да	Износ, люфт
	Задний	нет	нет	да	износ
7	Механизмы:				
	Рулевого управления	нет	нет	да	Износ, люфт
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластин
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	90% износ
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК VENIERI VF6.23B

Пробег: 8740 м/ч	(Полное наименование транспортного средства)		
Год изготовления:	2009	Заводской номер:	25127
Номер двигателя:	UF35248J011732S	Номер шасси:	
Рег. номер:	8147 PP 78	Номер техпаспорта:	RU CB 538210
Инвентарный номер:	51099		

Пришел в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	РАМА	нет	нет	да	коррозия
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	износ, течь антифриза
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ
5	РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	нет	нет	да	износ
6	МОСТЫ:				
	Передний	нет	нет	да	износ, люфт
	Задний	нет	нет	да	износ
7	МЕХАНИЗМЫ:				
	Рулевого управления	нет	нет	да	износ
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластин
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	90% износ
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	люфт стрелы

ПСС-131.18-02Э на шасси МАЗ-437043

Пробег: 108 345 KM	(Полное наименование транспортного средства)		
Год изготовления:	2010	Заводской номер:	X89481242A0AC8009
Номер двигателя:	Д-245.30ЕЗ 514948	Номер шасси:	УЗМ437043А0001166
Рег. номер:	В 801 ХА 98	Номер техпаспорта:	69 МТ 593121
Инвентарный номер:	51100		

Пришел в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	РАМА	нет	нет	да	коррозия, излом
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	износ
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ
5	КОРОБКА отбора мощности	нет	нет	да	износ
6	МОСТЫ:				
	Передний	нет	нет	да	износ
	Задний	нет	нет	да	износ
7	МЕХАНИЗМЫ:				
	Рулевого управления	нет	нет	да	износ, люфт
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластин
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	90% износ
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	люфт установки

FORD FOCUS					
Пробег: 237 404 KM		(Полное наименование транспортного средства)			
Год изготовления:		2008	Заводской номер:	WF0PXXWPDP8L39749	
Номер двигателя:		SIDA 8L39749	Номер шасси:	WF0PXXWPDP8L39749	
Рег. номер:		B 226 TM 98	Номер техпаспорта:	78 UB 528912	
Инвентарный номер:		э0002-069			
Пришел в негодность и ремонту не подлежит, при осмотре выявлено следующие:					
№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	РАМА	нет	нет	да	Коррозия № VIN , излом
2	КУЗОВ	нет	нет	да	коррозия
3	ДВИГАТЕЛЬ (силовой агрегат)	нет	нет	да	Износ, не заводится
4	КОРОБКА перемены передач	нет	нет	да	износ, вылетают передачи
5	РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА	нет	нет	да	износ
6	МОСТЫ:				
	Передний	нет	нет	да	износ
	Задний	нет	нет	да	износ
7	МЕХАНИЗМЫ:				
	Рулевого управления	нет	нет	да	Износ, течь ГУР
	ГУР				
8	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:				
	Стартер	нет	нет	да	износ
	Генератор	нет	нет	да	износ
	Аккумулятор	нет	нет	да	сульфация пластин
9	АВТОШИНЫ	нет	нет	да	90% износ
10	Прочее оборудование	нет	нет	да	

Начальник СМиТ



М.А.Копчиков