

Форма ОС-4а(пр)

Утверждено приказом ОАО "Ленэнерго"

№ 764 от 29.12.2012

Приложение к акту ОС-4а

АКТ № _____
технического состояния транспортного средства
(основных узлов и агрегатов)

Филиала ПАО "Россети Ленэнерго" "СЭС"

(филиал ПАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Главный инженер

(Должность)

(Подпись)

Диденко И.В.

(Расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Главный бухгалтер

(Должность)

(Подпись)

Николаева Н.А.

(Расшифровка подписи)

Помощник директора

(Должность)

(Подпись)

Стефанович Н.Г.

(Расшифровка подписи)

Заместитель директора по

(Должность)

(Подпись)

Петров С.А.

(Расшифровка подписи)

Начальник СМИТ

(Должность)

(Подпись)

Пеньков А.П.

(Расшифровка подписи)

произвели осмотр CHEVROLET NIVA 212300

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2010

Заводской номер: X9L212300A0314907

Номер двигателя: 2123,032767

Номер шасси: X9L212300A0314907

Рег. номер: B348AE178

Номер техпаспорта: 63 МТ 866201

Инвентарный номер: 37200299

В результате внешнего осмотра установлено: Автомобиль к дальнейшей эксплуатации не пригоден

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама	-	-	ДА	Коррозия элементов рамы
2	Кабина	-	-	ДА	Сквозная коррозия
3	Двигатель	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест ШПГ, полный износ навесного оборудования, течь масла
4	Коробка перемены передач	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
5	Раздаточная коробка	-	-	ДА	Повышенный износ посадочных мест валов, подшипников, шестерен, течь масла.
6	Передний мост	-	-	ДА	Коррозия элементов переднего моста, полный износ деталей переднего моста, течь масла
7	Задний мост	-	-	ДА	Повышенный износ деталей и посадочных мест деталей заднего моста, течь масла.
8	Механизм рулевого управления	-	-	ДА	Полный износ деталей рулевого механизма.
9	Электрооборудование	-	-	ДА	
10	Стартер	-	-	ДА	Полный износ деталей
11	Генератор	-	-	ДА	Полный износ деталей

Ввиду неудовлетворительного технического состояния и невозможности выполнения ремонта

СЧЕТАЛОЕТ NIVA 212300

Председатель комиссии:

Главный бухгалтер -
начальник ОБИУИО
(Подпись)

Заместитель директора по

Начальник СМТ _____

(POLYMER)

Диденко И.В.
(Расшифровка подписи)

(ПОДПИСЬ)

Николаева Н.А.
(Расшифровка подписи)

(Polish)

Стефанович Н.Г.
(Расшифровка подписи)

(Polar)

Петров С.А.
(Расшифровка подписи)

(Подпись)

Пеньков А.П.
(Расшифровка подписи)