

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №2

составлена 25.03.2024 при осмотре Грохота LIWELL LF 2.0-5.04/16DD-big в г. Белово

Грохот LIWELL LF 2.0-5.04/16DD-big, 2021 года выпуска б/у, зав. № 3345, изготовитель Hein Lehmann GmbH Германия,

Комплектация и техническое состояние грохота LIWELL LF 2.0-5.04/16DD-big (фото 1) при осмотре:

- опорная рама грохота – в наличии, без замечаний;
- двухдековая платформа – в наличии, (отсутствует привод (фото 2), частично отсутствует крепеж сит (фото 3), отсутствует комплект полиуретановых сит (фото 3 и 4), места крепления под отсутствующие узлы имеются);
- укрытие грохота – в наличии (отсутствуют резиновые уплотнения (фартуки); Состоянии ПЛ практически новое, но некомплектное.

Без восстановления комплектности грохота его эксплуатация не возможна.



Фото 1. Общий вид грохота LIWELL LF 2.0-5.04/16DD-big: 1 – опорная рама грохота, 2 - двухдековая платформа, 3 - укрытие грохота (в упаковке).



Фото 2. Отсутствует привода грохота



Фото 3. Отсутствуют полиуретановые сита на обеих деках и часть крепежа сит.



Фото 4. Отсутствуют полиуретановые сита на обеих деках

Менеджер ОП



Пахольчишин В