

АКТ ОСМОТРА

№ 356HK-3NP/02/2021

дата составления: 30.10.2023

дата осмотра: 30.10.2023

начало осмотра: 17 час. 15 мин.

окончание осмотра: 17 час. 40 мин.

дата повреждения ТС: _____

показания одометра: шестьдесят км/мили

дата начала эксплуатации ТС: 01.01.2021

место осмотра: г. Новосибирск

ул. Беломошная д. 1А

условия осмотра: на улице

При осмотре установлено:

ТС предоставлено в медиа виде

Тип:	Выезд: <u>да</u>	Лист 1 из <u>3</u>
Основание для осмотра: <u>направление на проведение осмотра.</u>		
Марка/модель <u>FAW J6</u>		
рег. номер: <u>0764BY154</u>	Дата (год) изготовления: <u>2021</u>	
VIN <u>LFWKVP9M1F00185</u>	Шасси(рама/кузов) № _____	
Двигатель: _____	Цвет/тип лкп: <u>уракино/металлик</u>	
СТС: _____	ПТС: <u>1643020223/4848</u>	
Владелец ТС: <u>Ресо Луиза</u>		
тип кузова: <input type="checkbox"/> седан <input type="checkbox"/> купе <input type="checkbox"/> фургон <input type="checkbox"/> хэтчбек <input type="checkbox"/> универсал		
<input checked="" type="checkbox"/> иное <u>самовал</u>		
количество дверей: <input checked="" type="checkbox"/> две <input type="checkbox"/> три <input type="checkbox"/> четыре <input type="checkbox"/> пять <input type="checkbox"/> иное _____		
Привод: <input type="checkbox"/> передний <input checked="" type="checkbox"/> задний <input type="checkbox"/> полный		
Трансмиссия: <input type="checkbox"/> АКПП <input checked="" type="checkbox"/> МКПП <input type="checkbox"/> Вариатор <input type="checkbox"/> Робот		
Фары: <input checked="" type="checkbox"/> галоген <input type="checkbox"/> ксенон <input type="checkbox"/> биксенон <input type="checkbox"/> светодиоды <input type="checkbox"/> иное _____		
<input type="checkbox"/> люк <input type="checkbox"/> компьютер <input type="checkbox"/> фары противотуманные/доп. <input type="checkbox"/> а/магнитола <input type="checkbox"/> багажник (рейлинг) крыши <input type="checkbox"/> круиз-контроль <input type="checkbox"/> зеркало з/вида эл./обогрев <input type="checkbox"/> обогрев сидений <input type="checkbox"/> эл. стеклоподъемник пер/зад <input type="checkbox"/> подогрев лоб. стекла <input type="checkbox"/> литые диски <input type="checkbox"/> климат контроль <input type="checkbox"/> ABS (антиблокировочная система) <input type="checkbox"/> кондиционер <input type="checkbox"/> омыватель/счиститель фар <input type="checkbox"/> парктроник <input type="checkbox"/> датчик дождя <input type="checkbox"/> регулируемая подвеска		

Идентификационные характеристики и параметры ТС соответствуют/ не соответствуют записям в регистрационных документах на транспортное средство и документах о дорожно-транспортном происшествии.
 Дополнительные сведения по идентификации ТС _____

Дефекты эксплуатации ТС, повреждения аварийного характера, не относящиеся к заявленному событию, следы ранее проведенного ремонта да/нет _____

На транспортном средстве обнаружены следующие повреждения:

№	Наименование детали, узла, агрегата	Характеристика поврежденного элемента и повреждения	Предварительные выводы:			
			Зам	Рем н/ч	Окр	Д-ка
1	обойщина передний	- отсутствует				
2	правый рамный переднего	обойщина				
3	стекло правой фары	- разрушение				
4	передний бампер	- вмятины, царапины				
5	обойщина правой верхней подложки	- разрыв				
6	обойщина правой и левой средней подложки	- разрыв				
7	инициал ступеньки	левая и правая -				

	вмятины			
8	переднее правое крыло - острый фрагмент			
9	переднее левое крыло - разрыв			
10	воздуховод - задира			
11	шпатель - вмятины, разрывы, царапины, вмятины			
12	внутри люка, остатки сыпучих материалов топливным баки - вмятины			
13	переднее ПТР - трещины			
14	тепловая защита шумовая - вмятины			
15	заднее колесо - отсутствует			
16	противобокатники зад - отсутствуют			
17	крышка АКБ - отсутствует			
18	левое защитное ограждение - деформация			
19	правое защитное ограждение - отсутствует			
20	задние фонари - отсутствуют			
21	задний бампер - царапины			
22	задние габариты - разрушение			
23	гайка переднего правого колеса - отсутствует			

Данные по определению технического состояния ТС либо его остатков

2

(перечень неповрежденных деталей)

Возможны следующие скрытые повреждения: да/нет

2

Скрытые дефекты оформляются дополнительным актом в условиях СТОА

Осмотр провел

Представитель страховщика /
Эксперт-техник

[Подпись]

(подпись)

Мухомов М.И.

Фамилия, имя, отчество

На осмотре присутствовали, с перечнем повреждений, описанием их вида и объема ознакомлены:

(фамилии, имена, отчество (если имеется), замечания и подписи лиц, присутствующих при осмотре)

Примечания: на осмотре отсутствовало собственник и его представитель, дети и ТС огражден, надпись зафиксирована

24	шина переднее правое TRIANGLE TR 918 315/80 R22,5 0 мм						
25	шина переднее левое COMPASAL CPD82 315/80 R22,5 2,8 мм						
26	шина второй оси левая каучуковая- Cordiant PROFESSIONAL 315/80 R22,5 0 мм						
27	шины внутренние второй и третьей оси отсутствуют						
28	шина заднее левое каучуковое - SUPERHAWK КК 859 0 мм. 315/80 R22,5						
29	шина заднее правое каучуковое - TRIANGLE TR 918 0 мм 315/80 R22,5						
30	шина второй оси правое каучуковое - ADVANCE GL 6870 315/80 R22,5 4,8 мм						

Осмотр провел
Представитель страховщика /
эксперт-техник

[Подпись]
(подпись)

Ицеров М.И.
Фамилия, имя, отчество эксперта-техника (специалиста)

На осмотре присутствовали, с перечнем повреждений, описанием их вида и объема ознакомлены:

(фамилии, имена, отчество (если имеется), замечания и подписи лиц, присутствующих при осмотре)