

8	ветровики левой передней стойки не бьются обсудебвует				
9	штитовая накладка кронштейна левого и правого зеркала - обсудебвует				
10	дверь передняя левая - вмятины, царапины, защадна				
11	левая боковина капота - вмятины, коррозия				
12	задняя панель капота - вмятины, цара- пины				
13	крышка капота - вмятины, царапины				
14	одиночка между ноготками левой и правой - разрывы				
15	защадное колесо - обсудебвует				
16	крышка двигателя - обсудебвует				
17	одиночка двигателя - деформация				
18	капот - царапины				
19	левая ступенька - деформация				
20	правая ступенька - обрыв фрагмента				
21	защита воздушного фильтра - деформация				

Данные по определению технического состояния ТС либо его остатков

(перечень неповрежденных деталей)


Возможны следующие скрытые повреждения: да/нет _____

Скрытые дефекты оформляются дополнительным актом в условиях СТОА

Осмотр провел

Представитель страховщика /

Эксперт-техник



(подпись)




Фамилия, имя, отчество

На осмотре присутствовали, с перечнем повреждений, описанием их вида и объема ознакомлены:

(фамилии, имена, отчество (если имеется), замечания и подписи лиц, присутствующих при осмотре)

Примечания: _____

На транспортном средстве обнаружены следующие повреждения:

№	Наименование детали, узла, агрегата	Характеристика поврежденного элемента и повреждения	Предварительные выводы:			
			Зам	Рем н/ч	Окр	Д-ка
22	крышка правых зеркала - разрыв					
23	зеркальный элемент правого внешнего зеркала - разрыв					
24	лобовое стекло - сколы, трещины					
25	противотуманные з/д - отсутствуют					
26	правое и левое защитное ограждение - отрывы фрагментов					
27	заднее фары з/д - разрушение					
28	шуров - сколы, царапины					
29	задний обдочник - деформация					
30	фары задних правого борта шурова - отсутствуют з/д, разрушены л/д					
31	фары задних левого борта шурова - отсутствуют з/д					
32	крышка багажника - отсутствует					
33	крышка бака тормозной жидкости - отсутствует					
34	крышка бака омывателя ветрового стекла - отсутствует					
35	радиатор шурова - отсутствует					
36	шины 1 ось TRIANGLE TR 918 правая 3,5 / левая 5,7			315/80 R22,5		
37	шины 2 ось TRIANGLE TR 918 правая 8,7 / левая 7,7			315/80 R22,5		
38	шины 3 ось правая TRIANGLE TR 918 наружная 9,4 / внутренняя 7,8			315/80 R22,5		
39	шины 4 ось правая TRIANGLE TR 918 наружная 8,4 / внутренняя 8			315/80 R22,5		
Осмотр провел Эксперт-техник (специалист)  (подпись)		Визеров М.И. (фамилия, имя, отчество эксперта-техника (специалиста))				

На осмотре присутствовали, с перечнем повреждений, описанием их вида и объема ознакомлены:

АКТ ОСМОТРА

№ НОУКЕМ-ТТК/01/2021

дата составления: 08.09.2023

дата осмотра: 08.09.2023

начало осмотра: 16 час. 15 мин.

окончание осмотра: 16 час. 50 мин.

дата повреждения ТС: _____

показания одометра: не подсоединен м/мили

дата начала эксплуатации ТС: 01.01.2021

место осмотра: г. Новокузнецк

ул. Балаянская д. 1А

условия осмотра: светлое время

сухое

При осмотре установлено:

ТС предоставлено в зрительном виде

Тип: <u>насос</u>	Выезд: <u>да</u>	Лист 1 из <u>4</u>
Основание для осмотра: <u>направление на проведение осмотра.</u>		
Марка/модель <u>FAW J6</u>		
рег. номер: <u>С809НВ142</u>	Дата (год) изготовления: <u>2021</u>	
VIN <u>LFWMXKRX3M1F40813</u>	Шасси(рама/кузов) № _____	
Двигатель: _____	Цвет/тип лкл: <u>серый/металлик</u>	
СТС: _____	ПТС: <u>164302030428789</u>	
Владелец ТС: _____		
тип кузова: <input type="checkbox"/> седан <input type="checkbox"/> купе <input type="checkbox"/> фургон <input type="checkbox"/> хэтчбек <input type="checkbox"/> универсал		
<input checked="" type="checkbox"/> иное <u>самосвал</u>		
количество дверей: <input checked="" type="checkbox"/> две <input type="checkbox"/> три <input type="checkbox"/> четыре <input type="checkbox"/> пять <input type="checkbox"/> иное _____		
Привод: <input type="checkbox"/> передний <input type="checkbox"/> задний <input type="checkbox"/> полный		
Трансмиссия: <input type="checkbox"/> АКПП <input checked="" type="checkbox"/> МКПП <input type="checkbox"/> Вариатор <input type="checkbox"/> Робот		
Фары: <input checked="" type="checkbox"/> галоген <input type="checkbox"/> ксенон <input type="checkbox"/> биксенон <input type="checkbox"/> светодиоды <input type="checkbox"/> иное _____		
<input type="checkbox"/> люк	<input type="checkbox"/> фары противотуманные/доп.	<input type="checkbox"/> компьютер
<input type="checkbox"/> багажник (рейлинг) крыши	<input type="checkbox"/> зеркало з/вида эл./обогрев	<input type="checkbox"/> а/магнитола
<input type="checkbox"/> эл. стеклоподъемник пер/зад	<input type="checkbox"/> литые диски	<input type="checkbox"/> круиз-контроль
<input type="checkbox"/> ABS (антиблокировочная система)	<input type="checkbox"/> омыватель/очиститель фар	<input type="checkbox"/> обогрев сидений
<input type="checkbox"/> датчик дождя	<input type="checkbox"/> кондиционер	<input type="checkbox"/> подогрев лоб. стекла
	<input type="checkbox"/> климат контроль	<input type="checkbox"/> парк контроль
	<input checked="" type="checkbox"/> кондиционер	<input type="checkbox"/> регулируемая подвеска
	<input type="checkbox"/> парк контроль	
	<input type="checkbox"/> регулируемая подвеска	

Идентификационные характеристики и параметры ТС соответствуют/ не соответствуют записям в регистрационных документах на транспортное средство и документах о дорожно-транспортном происшествии.
 Дополнительные сведения по идентификации ТС 2 шлага

Дефекты эксплуатации ТС, повреждения аварийного характера, не относящиеся к заявленному событию, следы ранее проведенного ремонта да/нет _____

На транспортном средстве обнаружены следующие повреждения:

№	Наименование детали, узла, агрегата	Характеристика поврежденного элемента и повреждения	Предварительные выводы:			
			Зам	Рем н/ч	Окр	Д-ка
1	передний бампер	вмятины, царапины, следы ремонта сварка (3 заеда)				
2	решетка капота	разрывы				
3	переднее ПТР	отсутствует (2 шт)				
4	ветровик крыши	вместе с крышей отсутствует				
5	левый задний крыши	отсутствует				
6	переднее боковое зеркало	вместе с крышей отсутствует				
7	правое боковое зеркало	вместе с крышей отсутствует				