


Дата и место осмотра: г. Краснодар ул. Бородинская 156/9

Идентификационный № (VIN):	LZGJX4T68NX030894	
Тип, марка, модель ТС:	специализированный автомобиль-самосвал SHACMAN SX33186T366	
Год изготовления ТС	2022	
Модель, № двигателя	1422F021353	
Шасси (рама) №	LZGJX4T68NX030894	
Кузов (кабина, прицеп)	Отсутствует	
ПТС/ПСМ:	164302050248710, выдан 15.09.2022	
Свидетельство о рег. ТС	9946748434, выдан 19.10.2022	
Гос. регистрационный знак:	P961MM797	
Пробег, км	113 482	
Количество ключей ТС:	Количество комплектов передано при изъятии	Количество комплектов в архиве Лизингодателя
Наличие СТС	<input type="checkbox"/> Отсутствует	<input checked="" type="checkbox"/> В наличии

1. Повреждения ТС, следы ремонтов, коррозия, некомплектность

 При осмотре не выявлены выявлены

Виды повреждений		
1	Скол	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Царапина	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Трещина	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Вмятина	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Коррозия	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Следы ремонта	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Отсутствие детали	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Следы аварии	<input checked="" type="checkbox"/>
9		
10		



Название детали ТС	Вид повреждений	Размеры, площадь, форма и расположение повреждений на детали
Наружные детали ТС (перед.панель, капот, перед.крылья, зад. крылья, багажник, зад.панель, бамперы, молдинги, бок.зеркала)		
1	Передняя часть кабины	многочисленные повреждения, пластиковые
2	деталей, после ДТП.	В зеркал часть пластика оторвана
3	поврежден	
4		
Стекла и приборы наружного освещения (стекло ветр., передн.фары, противотум. фары, указ.поворотов, задние фонари)		
1		
2	Лобовое стекло трещина,	
3		
4		
Салон (обивки сидений, потолка, дверей, приборная панель)		
1		
2	Сиденья по обивке швы, пластиковые детали	
3		

Шины и Диски

1 резина по кругу износлезина. Запасное колесо разрезано
 2
 3

2. Оснащение ТС

Тягово-спец. устройство	Эл. привод бок. Зеркал
Лебедка	Противотуманные фары
Газовое оборудование	Эл. стеклоподъемники
Люк механический/электр.	Салон кожа

Шины

Марка, модель _____ Тип/Размер _____ Количество (шт.) 12

Установлены (зимние/летние) шины _____ Зимние шины Летние шины 12

Диски

Диск легкосплавный _____ шт. Диск стальной 12 шт. Колпаки колес _____

Запасное колесо

Отсутствует В наличии Узкопрофильное (докатное) Диск легкосплавный Диск стальной

Видео-, аудио-, теле- аппаратура установленная на ТС

Наименование	Название марки, модель
автомобильная магнитола	
CD-проигрыватель	
DVD-проигрыватель	
Дополнительно	

Иное установленное оборудование/оснащение ТС

Наименование	Название марки, модель
радар, парктрон, магнитофон, датчик температуры, инструменты	

3. Противоугонные устройства и системы

Наименование	Название марки, модель	Количество пультов, ключей
Спутниковая поисковая система		шт.
Дополнительно		

4. Особые отметки (ТС не "на ходу", не заводится, наличие страховых случаев, пр.)

Все сведения в настоящем Акте осмотра являются достоверными и соответствуют действительности

от Лизингополучателя

С.Р. Сидоров
подпись

Рослав С.Р.
ФИО

Транспортное средство осмотрено мною лично

от Лизингодателя

Иванов С.В.
подпись

Иванов С.В.
ФИО

Проведена фотосъемка

VIN Повреждений ТС ДО Аппаратуры пробега