


Дата и место осмотра:

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Наименование, марка, модель машины | Харвестер АМКОДОР 2561 | |
| Тип машины | Дорожно-строительная техника | |
| Заводской номер | AR102561NM0000033 | |
| ПСМ | RUCB604951, выдан 30.12.2021 | |
| ПСМ выдан: (кем) | ООО "Амкор-Онего" | |
| Цвет кузова (кабины, прицепа) | Зеленый | |
| Наработка, км: | 1580 | |
| Год выпуска: | 2021 | |
| Двигатель №: | Д-262.52 №181925 | |
| Количество ключей СМ: | Количество комплектов передано при изъятии <input checked="" type="checkbox"/> | Количество комплектов в архиве Лизингодателя <input checked="" type="checkbox"/> |
| Наличие СТС | <input type="checkbox"/> Отсутствует | <input checked="" type="checkbox"/> В наличии |

1. Повреждения СМ, следы ремонтов, коррозия, некомплектность


При осмотре

 не выявлены

 выявлены

| Виды повреждений | |
|------------------|-------------------|
| 1 | Скол |
| 2 | Царапина |
| 3 | Трещина |
| 4 | Вмятина |
| 5 | Коррозия |
| 6 | Следы ремонта |
| 7 | Отсутствие детали |
| 8 | Следы аварии |
| 9 | |
| 10 | |

обвести место повреждения, коррозии,
 дефекта

| Название детали СМ | Вид повреждений | Размеры, площадь, форма и расположение повреждений на детали |
|--|-----------------|--|
| Наружные детали СМ (перед.панель, капот, перед.крылья, зад. крылья, багажник, зад.панель, бамперы, молдинги, бок.зеркала) | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| Стекла и приборы наружного освещения (стекло ветр., передн.фары, противотум. фары, указ.поворотов, задние фонари) | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| Салон (обивки сидений, потолка, дверей, приборная панель) | | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |

Отв. специалист А.В.Миронов

Шины и Диски

| | |
|---|---------------|
| 1 | <i>Летние</i> |
| 2 | |
| 3 | |

2. Оснащение СМ

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Тягово-спец. устройство | Эл. привод бок. Зеркал |
| Лебедка | Противотуманные фары |
| Газовое оборудование | Эл. стеклоподъемники |
| Люк механический/электр. | Салон кожа |

| Шины | Тип/Размер | Количество (шт.) |
|---------------|------------|------------------|
| Марка, модель | | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Установлены(зимние/летние) шины | Зимние шины <input type="checkbox"/> | Летние шины <input checked="" type="checkbox"/> |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|

Диски
 Диск легкосплавный _____ шт. Диск стальной _____ шт. Колпаки колес _____ шт.

Запасное колесо
 Отсутствует В наличии Узкопрофильное (докатное) Диск легкосплавный Диск стальной

Видео-, аудио-, теле- аппаратура установленная на СМ

| Наименование | Название марки, модель |
|-------------------------|------------------------|
| автомобильная магнитола | |
| CD-проигрыватель | |
| DVD-проигрыватель | |
| Дополнительно | <i>AV</i> |
| | |
| | |

Иное установленное оборудование/оснащение СМ

| Наименование | Название марки, модель |
|--------------|------------------------|
| | <i>AV</i> |
| | |
| | |

3. Противоугонные устройства и системы

| Наименование | Название марки, модель | Количество пультов, ключей |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Спутниковая поисковая система | | шт. |
| Дополнительно | | |
| | | |
| | | |

4. Особые отметки (СМ не "на ходу", не заводится, наличие страховых случаев, пр.)

Все сведения в настоящем Акте осмотра являются достоверными и соответствуют действительности

от Лизингополучателя

Роман Степанов 13.11
 подпись _____ ФИО

Транспортное средство осмотрено мною лично

от Лизингодателя

Михаил В. В. В.
 подпись _____ ФИО

Проведена фотосъемка

VIN

повреждений СМ

ДО

Аппаратуры

пробега