

РЕШЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ

Решением Арбитражного суда Владимирской области от 14.02.2024 по делу № А11-9762/2023 Цимболюк Вали Али - Заде Оглы (08.12.1968г.р., место рожд: с. Имири Марнеульский р-н Грузинская ССР, адрес рег: 600028, Владимирская обл, Владимир г, Строителей пр-кт, дом № 15, квартира 28, СНИЛС16315252641, ИНН 332201280006) (далее по тексту - должник) признан(а) несостоятельным(ой) (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Мякишкова Юлия Николаевна (ИНН 425200647158, СНИЛС 18918836033, рег.номер 22153) - член Ассоциация СОАУ "Меркурий" (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.2/11, стр. 2).

Финансовый управляющий, руководствуясь п. 2 ст. 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», произвел самостоятельно оценку нижеследующего имущества должника, которое включено в конкурсную массу:

№ лота	Наименование (идентификационные характеристики)	Стоимость единицы, руб.
1	Автомобиль легковой, марка: KIA , модель: SHUMA, VIN: KNEFB2222X5607511, год изготовления: 1999	150 343,00

Оценка стоимости Автомобиль легковой, марка: KIA , модель: SHUMA, VIN: KNEFB2222X5607511, год изготовления: 1999 произведена финансовым управляющим, основываясь на анализе информации о ценовых предложениях аналогичных объектов, размещенных в сети Интернет (расчеты и копии использованной при расчете информации представлены в приложениях). Среднерыночная стоимость – 150 343,00 руб.

Приложение:

1. Расчеты и информация, использованная при расчетах.

Финансовый управляющий
Цимболюка Вали Али - Заде
Оглы



Мякишкова Юлия Николаевна

Приложение. Ремонтная калькуляция.

Для определения стоимостей использованы данные интернет-магазина www.emex.ru, autogeizer.ru, AZT.

Марка, модель: KIA SHUMA, идентификационный номер (VIN): KNEFB2222X5607511, год выпуска: 01.01.1999					
Запасные части					
№п/п	Код детали	Наименование детали, узла	Кол-во	Ед. Изм.	Стоимость
1	БН	Порог двери	1,00	компл.	4 500,00
2	0K2AC51040	Фара п л	1,00	шт.	23 416,00
ИТОГО, стоимость запасных частей составит:					27 916

Марка, модель: KIA SHUMA, идентификационный номер (VIN): KNEFB2222X5607511, год выпуска: 01.01.1999					
Ремонтные и окрасочные работы					
СЛЕСАРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					
№п/п	Код операции	Наименование операции	Количество н/ч	Стоимость работ	
1		Мойка общая	0,20	182,00	
2	3482	Боковина з пр отремонтировать	4,00	3 640,00	
3	3481	Боковина з л отремонтировать	4,00	3 640,00	
4	0741	Крыло л отремонтировать	1,50	1 365,00	
5	69510R0	Лючок топливного бака - с/у	0,20	182,00	
6	92400R0	Комб фонарь з пр в сб - с/у	0,30	273,00	
7	92400R0	Комб фонарь з л в сб - с/у	0,30	273,00	
8	86520R0	Бампер з - с/у	0,60	546,00	
9	89001R0	Подушка сиденья з - с/у	0,20	182,00	
10	БН	Порог двери прав в сборе заменить (7,40	6 734,00	
11	БН	Порог двери лев в сборе заменить (к	7,40	6 734,00	
12	66300R0	Крыло передн прав с/у	0,80	728,00	
13	66300R0	Крыло передн лев с/у	1,00	910,00	
Итого, количество необходимых нормо-часов составит:			27,90		
Итого, стоимость по виду работ составит:				25 389	
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ					
№п/п	Код операции	Наименование операции	Количество н/ч	Стоимость работ	
1	БН	Подготовка к окраске	1,70	1 547,00	
2	063	Боковина пр рем окраска эт	1,40	1 274,00	
3	063	Боковина л рем окраска эт	1,40	1 274,00	
4	019	Крыло п л рем окраска эт	1,10	1 001,00	
5	052	Порог двери пр окраска нов дет	1,80	1 638,00	
6	052	Порог двери л окраска нов дет	1,80	1 638,00	
Итого, количество необходимых нормо-часов составит:			9,20		
Итого, стоимость по виду работ составит:				8 372	
ИТОГО, стоимость по всем видам работ:				33 761	

Марка, модель: KIA SHUMA, идентификационный номер (VIN): KNEFB2222X5607511, год выпуска: 01.01.1999					
Расходные материалы					
№п/п	Наименование расходных материалов		Кол-во	Ед. изм.	Стоимость
1	Эмаль и расходные материалы для окраски		1,00	компл.	11 840,00
ИТОГО, стоимость расходных материалов составит:					11 840

**Марка, модель: KIA SHUMA, идентификационный номер (VIN): KNEFB2222X5607511, год выпуска:
01.01.1999**

Результаты расчета

Стоимость запасных частей:	27 916
Стоимость расходных материалов:	11 840
Стоимость ремонтно-восстановительных работ:	33 761
Итого, стоимость восстановительного ремонта составляет:	73 517