



Проверка автомобиля

X7LLSRBYHBN360651

использовать для проверок другой номер (очистить результаты проверок)

Результаты проверок

по X7LLSRBYHBN360651

Проверка истории регистрации в ГИБДД

Получение основных сведений о транспортном средстве и периодах его регистрации в Госавтоинспекции за различными собственниками

При проверке учитываются совпадения только по идентификационному номеру транспортного средства (VIN)

Проверка проведена 8 июля 2024 г. в 15:34:33 - время московское

Периоды владения транспортным средством

Статус записи: **действующая**

Уникальный номер записи: 552618872

Марка (и/или) модель: РЕНО SR

Год выпуска: 2011

Идентификационный номер (VIN): X7LLSRBYHBN360651

Номер шасси (рамы): -

Номер кузова (кабины): X7LLSRBYHBN360651

Цвет кузова (кабины): ТЕМНО-СЕРЫЙ

Номер двигателя: -

Рабочий объем (см³): 1598

Мощность (кВт/л.с.): 75.000/102.0

Экологический класс: ЧЕТВЁРТЫЙ

Тип транспортного средства: Легковой седан

с 01.03.2011 по 01.09.2012: физическое лицо

с 01.09.2012 по 28.10.2017: физическое лицо

с 28.10.2017 по настоящее время: физическое лицо

Скачать выписку

Проверка на участие в дорожно-транспортных происшествиях

Получение сведений о дорожно-транспортных происшествиях с участием транспортных средств с указанным идентификационным номером (VIN), номером кузова или рамы, произошедших с начала 2015 года, а также тракторов, самоходных машин и других видов техники (зарегистрированных в органах гостехнадзора) с указанным номером рамы, произошедшими с 1 июля 2020 года.

При проверке учитываются только дорожно-транспортные происшествия, оформленные при участии сотрудников полиции и поставленные на соответствующий федеральный учет в АИУС ГИБДД. Сведения о повреждении несут уточнено-обобщенный (секционный) характер, могут не содержать информации о повреждении отдельных деталей кузова, шасси, механизмов, конструктивных элементов и т.п. транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники). Представляются в одинаковых целях и не предназначены для оценки состояния транспортного средства (трактора, самоходной машины и другого вида техники).

Проверка проведена 8 июля 2024 г. в 15:35:49

Информация о происшествии №420008708

Дата и время происшествия: 18.11.2023 19:30

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион происшествия: Липецкая область


Место происшествия: Советский округ, Липецк, Липецкая область, ЦФО

Марка (модель) ТС: RENAULT(Sandero)

Год выпуска ТС: 2011

ОПФ собственника: ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Номер ТС/из всего ТС в ДТП: 1/2



Информация о происшествии №420027030

Дата и время происшествия: 10.12.2015 07:30

Тип происшествия: Наезд на стоящее ТС

Регион происшествия: Липецкая область


Место происшествия: Липецк, Липецкая область, ЦФО

Марка (модель) ТС: RENAULT(Logan)

Год выпуска ТС: 2011

ОПФ собственника: нет данных

Номер ТС/из всего ТС в ДТП: 2/2



Повреждения колес (шин), элементов ходовой части, стекол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потертости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС

Вмятины, выбивы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС.

повреждения различного характера

Проверка нахождения в розыске

Получение сведений о федеральном розыске транспортного средства правоохранительными органами
При проверке учитываются совпадения с государственным регистрационным номером, идентификационным номером транспортного средства (VIN), номером кузова или номером шасси

Проверка не запрашивалась

запросить сведения о розыске

Проверка наличия ограничений

Получение сведений о наличии ограничений на регистрационные действия в Госавтоинспекции с транспортным средством
При проверке учитываются совпадения с идентификационным номером транспортного средства (VIN), номером кузова или шасси

По указанному VIN (номер кузова или шасси) не найдена информация о наложении ограничений на регистрационные действия с транспортным средством.

Проверка проведена 8 июля 2024 г. в 15:41:57

Проверка наличия диагностической карты технического осмотра

Получение сведений о наличии диагностической карты технического осмотра транспортного средства
При проверке учитываются совпадения с идентификационным номером транспортного средства (VIN), номером кузова или шасси

До 1 марта 2021 года в ЕАИСТО сохранялись лишь сведения о прохождении технического осмотра, а с 1 марта 2021 года сохраняются диагностические карты в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Проверка не запрашивалась

запросить сведения о ДК

Об информации, предоставляемой сервисом

Сервис носит информативный характер и служит для предупреждения граждан о наличии соответствующих сведений в банках данных полиции.

Информация о нахождении транспортного средства в залоге

Вы также можете проверить транспортное средство на предмет нахождения в залоге, воспользовавшись сервисом ФНП.

Информация о страховании гражданской ответственности

Вы также можете получить сведения о договоре ОСАГО по данным транспортного средства, воспользовавшись сервисом РСА.

Информация о транспортном средстве

Вы также можете получить сведения о транспортном средстве из системы