

АКТ осмотра транспортного средства

« 29 » апреля 2024г.

« 11 » час. « 00 » мин.

Место осмотра: 420097, Казань г, Амирхана Еники ул, дом № 25, корпус 1


1. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ:

Идентификационный № (VIN)/ № Кузова (при отсутствие VIN)		XWEPС811ВС0009217	
Марка, модель	КИА SLS, SPORTAGE	Мощность двигателя, (кВт./л.с.)	150
Регистрационный знак	K079HE186	Рабочий объем двигателя(см3)	1998
Год выпуска	2011	Пробег (км./ мили)	147274
Цвет кузова	Серый	ПТС серия	39 НК 082694
Тип кузова	Легковой прочее	Тип двигателя: Бензин <input checked="" type="checkbox"/> / Дизель <input type="checkbox"/>	
Тип трансмиссии: Автоматическая <input checked="" type="checkbox"/> / Механика <input type="checkbox"/>		Привод: Передние <input type="checkbox"/> / Задний <input type="checkbox"/> / Полный <input checked="" type="checkbox"/>	

(Нужное отметить и/или подчеркнуть соответствующий вариант)

2. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА ИМЕЮЩИХСЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ:

(на рисунке отображаются имеющиеся повреждения ТС)



G - скол/сколы

W - следы ремонта

P - следы подкрашивания

**ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
В СЛУЧАЕ ОТСУТВИЯ ВИДИМЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ, УКАЗАТЬ : БЕЗ ВИДИМЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ**

ЕСЛИ АВТО НЕ ЗАВОДИТСЯ УКАЗАТЬ ПРИЧИНЫ

Без видимых повреждений

3. ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В ЗАВОДСКУЮ (ШТАТНУЮ) КОМПЛЕКТАЦИЮ:

(Нужное отметить и/или подчеркнуть соответствующий вариант)

Антиблокировочная система (ABS) <input checked="" type="checkbox"/>	Лобовое стекло с подогревом <input type="checkbox"/>	Количество штатных аудиоколонок <u>4</u> шт.
Салон велюр <input type="checkbox"/> / ткань <input checked="" type="checkbox"/> / нат. кожа <input type="checkbox"/> / иск. кожа <input type="checkbox"/>	Люк <input type="checkbox"/>	Количество подушек безопасности <u>6</u> шт.
Датчик парковки передний <input type="checkbox"/> / задний <input checked="" type="checkbox"/>	Штатная магнитола <input checked="" type="checkbox"/>	Количество электростеклоподъемников <u>4</u> шт.
Кондиционер <input type="checkbox"/> / климат-контроль <input checked="" type="checkbox"/>	Маршрутный компьютер <input checked="" type="checkbox"/>	Центральный замок <input checked="" type="checkbox"/>
Круиз-контроль <input checked="" type="checkbox"/>	Передние противотуманные фары <input checked="" type="checkbox"/>	Боковые зеркала с электроприводом <input type="checkbox"/> / обогревом <input checked="" type="checkbox"/>
Электро <input checked="" type="checkbox"/> / гидроусилитель руля <input type="checkbox"/>	Подогрев сидений <input checked="" type="checkbox"/>	

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состояние транспортного средства: удовлетворительное

Фотографии ТС прилагаются: в электронном виде 20 шт.; на бумаге - 0 шт.

ТС осмотрено, VIN и номерные агрегаты сверены Транспортное средство осмотрено, vin номера сверены

Акт составил Финансовый управляющий Волкова Людмила Игоревна
(Должность, отделение или подразделение)


(Подпись)

Волкова Л. И.
(Ф.И.О.)

При осмотре присутствовал: Владелец ТС (Доверенное лицо владельца) с актом осмотра согласен


(Подпись)

Нагрини Р. А.
(Ф.И.О.)