

АКТ осмотра транспортного средства

«24» сентября 2024г.

«16» час. «49» мин

Место осмотра: Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Даргомыжского ул, д. 5, кв. 2


1. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ:

Идентификационный № (VIN)/ № Кузова (при отсутствии VIN)		ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ VIN!	
Марка, модель	KIA RIO	Мощность двигателя, (кВт./л.с.)	107 л.с. 79 кВт
Регистрационный знак	H278HY152	Рабочий объем двигателя(см3)	1396
Год выпуска	2014	Пробег (км./ мили)	164 832
Цвет кузова	СЕРЫЙ	ПТС серия	780А
Тип кузова	СЕДАН	Тип двигателя: <input type="checkbox"/> Бензин <input type="checkbox"/> Дизель <input type="checkbox"/>	
Тип трансмиссии: <input checked="" type="checkbox"/> Автоматическая <input type="checkbox"/> / Механика <input type="checkbox"/>		Привод: <input checked="" type="checkbox"/> Передние <input type="checkbox"/> / Задний <input type="checkbox"/> / Полный <input type="checkbox"/>	

(Нужное отметить и/или подчеркнуть соответствующий вариант)

2. ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРА ИМЕЮЩИХСЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ:

(на рисунке отображаются имеющиеся повреждения ТС)



G - скол/сколы W - следы ремонта P - следы подкрашивания

ЗАПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
В СЛУЧАЕ ОТСУТВИЯ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
УКАЗАТЬ : БЕЗ ВИДИМЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Небольшие царапины на левом заднем крыле
Царапины, потертости на переднем левом крыле

3. ОБОРУДОВАНИЕ, ВХОДЯЩЕЕ В ЗАВОДСКУЮ (ШТАТНУЮ) КОМПЛЕКТАЦИЮ:

(Нужное отметить и/или подчеркнуть соответствующий вариант)

Антиблокировочная система (ABS) <input type="checkbox"/>	Лобовое стекло с подогревом <input type="checkbox"/>	Количество штатных аудиоколонок <u>4</u> шт.
Салон велюр <input type="checkbox"/> / ткань <input type="checkbox"/> / нат. кожа <input type="checkbox"/> / иск. кожа <input type="checkbox"/>	Люк <input type="checkbox"/>	Количество подушек безопасности <u>2</u> шт.
Датчик парковки передний <input type="checkbox"/> / задний <input type="checkbox"/>	<u>Штатная магнитола</u> <input type="checkbox"/>	Количество электростеклоподъемников <u>2</u> шт.
Кондиционер <input type="checkbox"/> / климат-контроль <input type="checkbox"/>	Маршрутный компьютер <input type="checkbox"/>	<u>Центральный замок</u> <input type="checkbox"/>
Круиз-контроль <input type="checkbox"/>	<u>Передние противотуманные фары</u> <input type="checkbox"/>	Боковые зеркала с электроприводом <input type="checkbox"/> / обогревом <input type="checkbox"/>
Электро <input type="checkbox"/> / гидроусилитель руля <input type="checkbox"/>	Подогрев сидений <input type="checkbox"/>	

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Состояние транспортного средства: удовлетворительное

Фотографии ТС прилагаются: в электронном виде 23 шт.; на бумаге - шт.

ТС осмотрено, VIN и номерные агрегаты сверены Z94CB41ABER218253

Акт составил финансовый управляющий


(должность, отделение или подразделение)


(Подпись)

Мякишкова Ю.Н.

(Ф.И.О.)

При осмотре присутствовал: Владелец ТС (Доверенное лицо владельца) с актом осмотра согласен


(Подпись)

Кутлин Д.Е.

(Ф.И.О.)