

(Оборудование)Составляющая линия сзади - 11873.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:44:00 МСК



(Оборудование)Сзади-слева под углом около 45 градусов - 11464.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:43:00 МСК



(Оборудование)Составляющая линия спереди - 19243.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:43:42 МСК



# (Оборудование)Акт осмотра - 10504.jpeg

Координаты выполнения снимка: 55.0194476;82.9294713

Дата выполнения снимка: 25 Jul 2023 08:56:27 МСК

Дополнительно (комментарии, в т.ч. указание недостающих элементов интерьера/экстерьера/ДВС-КПП /Навесное оборудование/документов):

Ключи от машины переданы на стоянку

## Возможно наличие скрытых недостатков, которые невозможно выявить

2. Рыночная стоимость Имущества, передаваемого на хранение, составляет 6 590 000,00 (Шесть миллионов пятьсот девяносто тысяч рублей 00 копеек).
3. Место хранения Имущества: Кемеровская обл, г. Новокузнецк, ул. Производственная 8.
4. Имущество передано Хранителю в месте хранения Имущества/ вариант: Имущество передано Хранителю по адресу: \_\_\_\_\_ (если место передачи не совпадает с местом хранения).
5. Размер вознаграждения Хранителя составляет 5 000,00 (Пять тысяч рублей 00 копеек) рублей в месяц, НДС не облагается. Оплата вознаграждения производится Поклажателем безналично путем перечисления денежных средств на расчетный счет Хранителя в следующем порядке: \_\_\_\_\_ (указывается порядок), на основании счета Хранителя.
6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Актом, действуют условия Рамочного договора хранения № ДХ-16/2022-ИН от 06.06.2022.
7. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для Хранителя и Поклажателя.
8. Реквизиты и подписи сторон:

### Хранитель

#### ООО «Строительные машины»

Юридический адрес: 654005, Кемеровская Область - Кузбасс, Новокузнецк г., Производственная (Центральный Р-Н) ул., дом № 8, корпус 1  
ОГРН 1164205082689  
ИНН: 4217180613  
КПП: 421701001  
Расчетный счет: 40702810426000011902  
Банк: КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК  
Корр. счет: 30101810200000000612  
БИК: 043207612

От Хранителя:  
Директор ООО «Строительные машины»

(Болеста Евгений Юрьевич)



### Поклажатель

#### ООО «Интерлизинг»

Юридический адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Пироговская наб, дом № 17, корпус 1А, офис 302  
ОГРН 1027801531031  
ИНН: 7802131219  
КПП: 780201001  
Расчетный счет: 40701810922000400094  
Банк: ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
Корр. счет: 30101810800000000706  
БИК: 044030706

От Поклажателя:  
Представитель ООО «Интерлизинг»

(Кванцев Александр Александрович)





(Оборудование) Поврежденные детали (детально) - 19719.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959621;87.127095](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:48:22 МСК



# (Оборудование)Акт осмотра - 12763.jpeg

Координаты выполнения снимка: 55.0194476;82.9294713

Дата выполнения снимка: 25 Jul 2023 08:56:13 МСК

Акт осмотра и приема-передачи на хранение № 54-1942/22

г. Новосурск

21 июля 2022 года

ООО «Строительные машины», ИНН 4217180613, именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице Директора Болесты Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Интерлизинг», ИНН 7802131219, именуемое в дальнейшем «Поклажедатель», в лице Представителя Казанцева Александра Александровича, действующего на основании Доверенности № 124/23 от 21.03.2023, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий акт осмотра и приема-передачи на хранение к рамочному договору №ДХ-16/2022-ИН от 06.06.2022 о нижеследующем:

1. Поклажедатель передал, а Хранитель принял на хранение до момента востребования Поклажедателем следующее Имушество, принадлежащее Поклажедателю на праве собственности (далее – Имушество):

НАИМЕНОВАНИЕ ИМУШЕСТВА	Количество	Ед.
Дизель-генераторная установка ТЭ.400С-Т400-2РН (Doosan) в контейнере типа «Север» 5000x2400x2600мм	1	шт.

### Характеристики:

Год выпуска 2022.

Страна-производитель РОССИЯ

Предприятие изготовитель ООО «Техэкспо»

Тип, марка, знак	
Заводской номер/номенклатурный номер	54-194222
Номер паспорта (маркировки)	
Завод-изготовитель	
Технический паспорт	
Проектный/гарантийный показатель по договору	
Позиции по технологической схеме	
Вид упаковки	
Единица измерения	
Количество мест, шт.	
Масса	
Эксплуатационная документация	

Сверка номерных агрегатов произведена, номера двигателя, VIN/заводской номер изделия совпадают.

ДА  НЕТ Причина невозможности проведения сверки: \_\_\_\_\_

### Комплектация (на момент передачи хранителю):

- 1 Стальная сварная рама с виброопорами
- 2 Автомат защиты генератора
- 3 Двигатель с навесным оборудованием Doosan
- 4 Стандартный радиатор системы охлаждения
- 5 Силовой генератор
- 6 Зарядный генератор
- 7 Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами)
- 8 Автоматическая панель управления
- 9 Электростартер
- 10 Заправка маслом и смесью антифриза (до -40°C)
- 11 Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях
- 12 Система смазки с фильтрацией
- 13 Система защиты по низкому давлению масла
- 14 Система защиты по низкому уровню охлаждающей жидкости
- 15 Электронный регулятор частоты вращения
- 16 Промышленный глушитель
- 17 Защитные решетки на горячие части двигателя

<sup>1</sup> При отсутствии опции из указанного перечня Комплектации, указать в разделе Состояние имущества в поле «Дополнительно».

(Оборудование) Поврежденные детали (детально) - 17739.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959621;87.127095](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:48:08 МСК



(Оборудование) Поврежденные детали (детально) - 19038.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959621;87.127095](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:48:13 МСК



(Оборудование) Поврежденные детали (бегло) - 18470.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959621;87.127095](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:47:57 МСК



(Оборудование) Поврежденные детали (бегло) - 13724.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959621;87.127095](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:47:52 МСК



(Оборудование) Поврежденные детали (бегло) - 10941.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959621;87.127095](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:47:44 МСК



(Оборудование) Поврежденные детали (бегло) - 16916.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959621;87.127095](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:47:38 МСК



(Оборудование)Органы питания - 11158.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:45:46 МСК



(Оборудование)Рабочие органы оборудования - 10226.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:45:51 МСК



(Оборудование)Органы управления - 16275.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:45:30 MCK



(Оборудование)Документы на фоне шильды - 12034.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:44:45 МСК



(Оборудование)Составляющая линия справа - 18488.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:44:30 МСК



(Оборудование)Составляющая линия слева - 19137.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:44:18 МСК



(Оборудование)Сзади-справа под углом около 45 градусов - 16047.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:43:21 МСК



(Оборудование)Спереди-слева под углом около 45 градусов - 15969.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:42:43 МСК



(Оборудование)Спереди-справа под углом около 45 градусов - 11388.jpeg

Координаты выполнения снимка: [53.7959633;87.1271052](#)

Дата выполнения снимка: 21 Jul 2023 07:42:33 МСК



Не удалось сделать фотографии по следующим категориям:

Маяк

По причине: Нет

Дополнительное снаряжение

По причине: Нет

Оборудование в рабочем состоянии (видео)

По причине: Нет