



Фасад дома вид с земельного участка



Веранда дома, кровля отсутствует, пол отсутствует



Пол на веранде разобран, имеется гниль



Внутреннее пространство дома, полы частично разобраны