

Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 9**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О. )

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

Форд Фокус

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2011

Заводской номер: X9FMXXEЕВМВJ26082

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B227MA178

Номер техпаспорта: 47 HE 741172

Инвентарный номер: 37200314

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Коррозия кузова, вмятины, царапины
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель стучит при работе, течь масла в результате износа поршневой группы, стук при работе КПП



Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 7**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

Форд Фокус

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2008

Заводской номер: WF0PXXWPD8G00579

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B225TM178

Номер техпаспорта: 78 УА 098119

Инвентарный номер: э0002-071

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия кузова, порогов, силовых элементов
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не развивает необходимую мощность, течь масла в результате износа поршневой группы, стук при работе КПП





Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 6**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

ВАЗ 2123

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2011

Заводской номер: X9L212300C0374785

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B166KX178

Номер техпаспорта: 63 НМ 330248

Инвентарный номер: 37200344

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия порогов, кузова
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не заводится, заклинил, КПП вылетает 5 и задняя передачи



Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 5**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

Ниссан Мурано

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2010

Заводской номер: JN1TANZ51U0100424

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B111BE178

Номер техпаспорта: 78 УН 237644

Инвентарный номер: 51102

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия кузова, силовых элементов, передних стаканов, задней балки
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не заводится, обрыв цепи грм. АКПП не включается задняя передача, рывки при переключении и передач





Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 4**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

Рено Логан

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2010

Заводской номер: X7LLSRB2НАН305980

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B062АН178

Номер техпаспорта: 77 МУ 624316

Инвентарный номер: 500985000

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Коррозия кузова, силовых элементов
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не развивает необходимую мощность, течь масла в результате износа поршневой группы, стук при работе КПП



Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 3**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

LADA LARGUS

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2015

Заводской номер: ХТАКС015LF0889393

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B044XP178

Номер техпаспорта: 63 ОВ 448279

Инвентарный номер: 500810400

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия на кузове, вмятины, царапины
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не развивает необходимую мощность, течь масла в результате износа поршневой группы, стук при работе КПП, передачи не включаются





Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 2**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

LADA LARGUS

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2015

Заводской номер: ХТАКС015LF0884984

Номер двигателя: UA72064

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B042XP178

Номер техпаспорта: 63 OB 449467

Инвентарный номер: 500810200

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия по кузову, замята левая задняя дверь, вмятины по кузову
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не заводится, посторонний стук в ГРМ, течь масла в результате износа поршневой группы,



Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 1**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

LADA LARGUS

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2015

Заводской номер: ХТАКС015LF0884421

Номер двигателя: UA70270

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B041XP178

Номер техпаспорта: 63 OB 449466

Инвентарный номер: 500810300

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия кабины, вмятины по кузову
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не заводится течь масла в результате износа поршневой группы, стук при работе КПП





Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 12**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О. )

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

Mitsubishi L-200

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2011

Заводской номер: MMCJNKB40CDZ05936

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: В 433 КН 178

Номер техпаспорта: 78 УС 3188885

Инвентарный номер: 37200338

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия кабины, рамы, вмятины по кузову, номер рамы не читается
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не заводится, перескочил ремень ГРМ, требуется ремонт форсунок, течь топлива, стук при работе РКПП



Приложение к акту ОС-4а

**АКТ № 10**  
**технического состояния транспортного средства**  
**(основных узлов и агрегатов)**

Южные электрические сети

(филиал ОАО "Ленэнерго")

Комиссия в составе:

Председателя

Начальник СМиТ Мальцев О.В

(Должность, Фамилия, И.О.)

и членов комиссии

Зам. начальника СМиТ Копчиков М.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

Ведущий инженер СМиТ Мосякин Д.А.

(Должность, Фамилия, И.О.)

(Должность, Фамилия, И.О.)

произвели осмотр

Форд Фокус

(Полное наименование транспортного средства)

Год изготовления: 2011

Заводской номер: X9FMXXEЕВМВJ26023

Номер двигателя:

Номер шасси: отсутствует

Рег. номер: B230MA178

Номер техпаспорта: 47 HE 740984

Инвентарный номер: 37200315

В результате внешнего осмотра установлено: неудовлетворительное состояние

№ п/п	Наименование узлов и агрегатов	Годные для использования	Годные для восстановления	Негодные	Обнаруженные дефекты
1	Рама, кузов			да	Сквозная коррозия кабины,
2	Двигатель, коробка передач			да	Двигатель не развивает необходимую мощность, течь масла в результате износа поршневой группы, стук при работе КПП

