

## АКТ

технического состояния Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ-3302  
наименование вооружения техники

Инвентарный номер	Регистрационный номер	Основание (цель) операции	Служба	Воинская часть (подразделение, склад)	Дата документа
1	2	3	4	5	6
МСК001015	0093 АВ 77	Определение технического состояния	МК №2	ОП БАМ 702 ФГУП «ГВСУ №14»	06.10.2025

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

### I. Состав и качественное состояние

№ п/п	Наименование Материальных ценностей)	Единица измерения	Количество	Категория	Заводской номер	Завод изготовитель	Номер паспорта формуляра
1	2	3	4	6	7	8	9
	Автомобиль ГАЗ-2705 грузовой фургон цельнометаллический	шт.	1	III	X96330200C2508897	ООО «Автомобильный завод ГАЗ»	
1	Двигатель	шт.	1	III	*421600*C1003377*		
2	Рама (шасси)	шт.	1	III	отсутствует		
3	Кабина (Кузов)	шт.	1	III	330200C0703083		
4	КПП	шт.	1	III	б/н		
5	Рулевой механизм	шт.	1	III	б/н		
6	Тормозная система	шт.	1	III	б/н		
7	Гидросистема	шт.	1				
8	Ходовая часть	шт.	1	III	б/н		
9	Электрооборудование	шт.	1	III	б/н		
10	Рабочее оборудование	шт.	1				

## II. Техничко-эксплуатационные показатели

Введено в эксплуатацию (дата)	Находится в эксплуатации (лет, месяцев)	Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега)	Установлены				Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Нарботка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)	Имеет недоработку (переработку)			
			ресурс (мото/ч, км пробега)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)	по сроку годности (лет, месяцев)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2012г.	128 мес.	437 395		85 мес.	нет	нет	нет				(43) мес.		

## III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Документы:			
	отсутствует	Свидетельство о регистрации ТС	77ТР012223
Страховой полис:	отсутствует	Руководство по эксплуатации	отсутствует
Диагностическая карта (талон ГТО)	отсутствует	Паспорт установки (на спецтехнику)	отсутствует
ЗИП			
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ	1	Сигнализация	отсутствует
Аптечка	отсутствует	Знак аварийной остановки	отсутствует
Огнетушитель	отсутствует	Баллонный ключ	отсутствует
Домкрат	отсутствует	Набор инструмента	отсутствует
Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.)	отсутствует		
Оборудование ГЛОНАСС	отсутствует	Вид и кол-во остатков в баках топлива	АИ-92 0л.

## АВТОПОКРЫШКИ

№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные).	Процент износа	№, размерность	Процент износа
1 185/75R16C	100	6 185/75R16C	100
2 185/75R16C	100	7	
3 185/75R16C	100	8	
4 185/75R16C	100	9	
5 185/75R16C	100	10	
<b>Запасное колесо: отсутствует</b>			

### **III. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ**

1. Двигатель: течь масла через уплотнения
2. Рама: исправно
3. Кабина (Кузов): сколы, вмятины, царапины, трещина лобового стекла, сквозная коррозия
4. КПП: течь масла хвостовика
5. Рулевой механизм: течь масла уплотнений ГУР, люфты наконечников тяг
6. Тормозная система: заклинивание направляющих суппортов
7. Ходовая часть: износ сайлентблоков рессор
8. Электрооборудование: неисправен генератор
9. Рабочее оборудование:
10. Аккумуляторная батарея: отсутствует 1 шт.

### **V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ**

НЕТ

### **VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)**

### **VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ**

Автомобиль грузовой с бортовой платформой ГАЗ-3302, гос. номер 0093 АВ 77 имеет 33,97 руб. остаточную стоимость, технически неисправен, по своему техническому состоянию относится к III категории, требует проведение планового ремонта, ТО и ТР.