

АКТ № МСК000465

технического состояния (Л) ПОГРУЗЧИК HITACHI ZW220 (9347 ТУ 09)

наименование вооружения техники

Инвентарный номер	Регистрационный номер	Основание (цель) операции	Служба	Воинская часть (подразделение, склад)	Дата документа
1	2	3	4	5	6
МСК000465	9347 ТУ 09	Определение технического состояния	МК №4	ОП БАиМ 702 ФГУП «ГВСУ №14»	

При ознакомлении с документами, осмотре (проверке) установлено:

I. СОСТАВ И КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

№ № п/п	Наименование Материальных ценностей)	Единица измерения	Количество	Категория	Заводской номер	Завод изготовитель	Номер паспорта формуляра
1	2	3	4	6	7	8	9
	Погрузчик HITACHI ZW220	шт.	1	IV	RYU4GF00C00010309	ЯПОНИЯ	
1	Двигатель	шт.	1	IV	6HK1-561936		
2	Рама (шасси)	шт.	1	IV	б/н		
3	Кабина (Кузов)	шт.	1	IV	б/н		
4	КПП	шт.	1	IV	2319670		
5	Рулевой механизм	шт.	1	IV	б/н		
6	Основной ведущий мост	шт.	1	IV	012-000008/012-000008		
7	Тормозная система	шт.	1	IV	б/н		
8	Ходовая часть	шт.	1	IV	б/н		
9	Электрооборудование	шт.	1	IV	б/н		
10	Рабочее оборудование	шт.	1	IV	б/н		

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Введено в эксплуатацию (дата)	Находится в эксплуатации (лет, месяцев)	Имеет наработку с начала эксплуатации (мото/ч, км пробега)	Установлены				Произведен ремонт (какой, дата)	Находится в эксплуатации после последнего ремонта (лет, месяцев)	Нарботка после последнего ремонта (циклов, ч, км пробега)	Имеет недоработку (переработку)			
			ресурс (мото/ч, км пробега)	срок эксплуатации (лет, месяцев)	гарантийная наработка (циклов, ч, км пробега)	гарантийный срок (лет, месяцев)				по назначенному ресурсу (циклов, ч, км пробега)	по сроку эксплуатации (лет, месяцев)	по гарантийной наработке (циклов, ч, км пробега)	по сроку годности (лет, месяцев)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23.07.2012г.	155 мес.	5 917	нет	150 мес.	нет	нет	нет				(7) мес.		

III. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Документы:			
ПСМ ТС	ТС 814893	Свидетельство о регистрации ТС	отсутствует
Страховой полис:	отсутствует	Руководство по эксплуатации	отсутствует
Диагностическая карта (талон ГТО)	отсутствует	Паспорт установки (на спецтехнику)	отсутствует
ЗИП			
КЛЮЧИ ЗАЖИГАНИЯ	1	Сигнализация	отсутствует
Аптечка	отсутствует	Знак аварийной остановки	отсутствует
Огнетушитель	отсутствует	Баллонный ключ	отсутствует
Домкрат	отсутствует	Набор инструмента	отсутствует
Прочее (компрессор, шприц для смазки и т.д.)	отсутствует		
Оборудование ГЛОНАСС	отсутствует	Вид и кол-во остатков в баках топлива	Д/Т - 0 л

АВТОПОКРЫШКИ

№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные)		Процент износа	№, размерность, марка, вид (зима, лето, всесезонные)		Процент износа
1	23.5-25	100%	6		
2	23.5-25	100%	7		
3	23.5-25	100%	8		
4	23.5-25	100%	9		
5			10		
Запасное колесо: отсутствует					

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

1. Двигатель: не исправен, не запускается.
2. КПП: исправно.
3. Кабина (кузов): сколы, вмятины, царапины.
4. Рулевой механизм: в комплекте.
5. Тормозная система: в комплекте.
6. Ходовая часть: течь масла в бортовых редукторах, РВД управления отсутствуют, передний мост разобран.
7. Задний мост: течь масла.
8. Электрооборудование: разукomплектовано.
9. Рабочее оборудование: замена шлангов РВД, течь масла из гидроцилиндров.
10. Аккумуляторная батарея: отсутствует 2 шт.

V. ПРИЧИНЫ ДОСРОЧНОГО ИЗНОСА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

Естественный износ

VI. ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ ДОРАБОТОК (НОМЕРА БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДОРАБОТОК)

Нет

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

ПОГРУЗЧИК HITACHI ZW220, регистрационный знак 9347 ТУ 09 имеет 556,74 руб. остаточную стоимость, технически неисправен, по своему техническому состоянию относится к IV категории, требует проведение капитального ремонта.