

РЕШЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 01.10.2024 по делу № А53-13039/2024 Пейслер Елена Степановна (Трофименко Елена Степановна) (03.03.1987г.р., место рожд: г. Сальск Ростовской обл., адрес рег: Ростовская обл., г.Сальск, ул. Снежная, 28, СНИЛС11632077627, ИНН 615308310409) (далее по тексту - должник) признан(а) несостоятельным(ой) (банкротом) и введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Агнаева Екатерина Сергеевна (ИНН 742304322791, СНИЛС 15037456549, рег.номер 22910) - член Ассоциация СОАУ "Меркурий" (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: Москва, 4-я Тверская-Ямская, 2/11, 2).

Финансовый управляющий, руководствуясь п. 2 ст. 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», произвел самостоятельно оценку нижеследующего имущества должника, которое включено в конкурсную массу:

№ лота	Наименование (идентификационные характеристики)	Стоймость единицы, руб.
1	Автомобиль легковой, марка: ХЕНДЭ АКЦЕНТ, модель: ХЕНДЭ АКЦЕНТ, VIN: X7MCF41GP3D00254	242 350,00

Оценка стоимости Автомобиль легковой, марка: ХЕНДЭ АКЦЕНТ, модель: ХЕНДЭ АКЦЕНТ, VIN: X7MCF41GP3D00254 произведена финансовым управляющим, основываясь на анализе информации о ценовых предложениях аналогичных объектов, размещенных в сети Интернет (расчеты и копии использованной при расчете информации представлены в приложениях). Среднерыночная стоимость – 242 350,00 руб.

Приложение:

1. Расчеты и информация, использованная при расчетах.

**Финансовый управляющий
Пейслер Елены Степановны**

Агнаева Екатерина Сергеевна



Приложение. Ремонтная калькуляция.

Колесное транспортное средство: марка: Hyundai, модель: Accent, идентификационный номер (VIN): X7MCF41GP3D00254, год выпуска: 2002.					
Ремонтные и окрасочные работы					
№ п/п	Наименование работ	Код работ	Стоимость н.ч., руб.	Кол-во н.ч.	Стоимость работы, руб.
1	КРЫЛО З ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ	3482	860,00	6	5 160,00
2	ОБЛИЦ БАМПЕРА З ОТРЕМОНТИРОВАТЬ	2583	860,00	2	1 720,00
3	ДВЕРЬ З ПР ОТРЕМОНТИРОВАТЬ	1782	860,00	2	1 720,00
4	БАМПЕР ЗДН С/У	86520R0	860,00	0,8	688,00
5	УПЛ НАР ОПУСКН СТЕКЛА ДВЕРИ З ПР -	83211R0	860,00	0,3	258,00
6	НАРУЖНАЯ РУЧКА ДВЕРИ З ПР - С/У	83650R0	860,00	0,2	172,00
7	З-УГ СТЕКЛО ДВЕРИ З ПР - С/У	83417R0	860,00	0,3	258,00
8	СТЕКЛО ДВЕРИ З ПР - С/У	83411R0	860,00	0,4	344,00
9	ОБИВКА ДВЕРИ З ПР - С/У	83300R0	860,00	0,2	172,00
10	ДВЕРЬ З ПР - С/У	77000R5	860,00	0,1	86,00
11	БАМПЕР П - С/У	86510R0	860,00	0,8	688,00
12	КРЫЛО З ПР РЕМОНТНАЯ ОКРАС	99OQRTR	860,00	2,3	1 978,00
13	ОБЛИЦ БАМПЕРА З РЕМОНТНАЯ ОКРАС	99BDBTR	860,00	2,2	1 892,00
14	ДВЕРЬ З ПР РЕМОНТНАЯ ОКРАС	99LDRTR	860,00	2,7	2 322,00
15	БАМПЕР П РЕМОНТНАЯ ОКРАС	99ADFTR	860,00	2,2	1 892,00
Итого, стоимость работ:					19350

Колесное транспортное средство: марка: Hyundai, модель: Accent, идентификационный номер (VIN): X7MCF41GP3D00254, год выпуска: 2002.					
Расходные материалы					
№ п/п	Наименование материала	Код материала	Ед. изм.	Кол-во ед. изм.	Стоимость, руб.
1	ЭМАЛЬ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		компл.	1,00	10 000,00
Итого, стоимость материалов:					10000

Колесное транспортное средство: марка: Hyundai, модель: Accent, идентификационный номер (VIN): X7MCF41GP3D00254, год выпуска: 2002.					
Результаты расчета					
Стоимость деталей:					0,00
Стоимость ремонтных работ:					11 266,00
Стоимость окрасочных работ:					8 084,00
Стоимость материалов:					10 000,00
Итого, стоимость ремонта:					29 350,00

Решение об оценке. Фототаблица.



Фото №1. Фото тс



Фото №2. Фото тс



Фото №3. Фото тс



Фото №5. Фото тс




Фото №7. Фото тс




Фото №9. Фото тс



Фото №10. Фото тс



стс



стс

ПАСПОРТ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГУБЫЧАТ

01 ОМ 667313

Осербиге отасеткин

1. Идентификационный номер (VIN) Х7МСР41БР0002547
2. Марка, модель ТУ ГУНДАР АКИЕНТ
3. Цвет кузова (каркаса) Легковой седан
4. Категория ТУ Л. В. с. Д. прицеп В
5. Год изготовления ТУ 2002
6. Модель, № двигателя 64ЕС 1115198
7. Шасси (рама) № отсутствует
8. Кузов (каркаса, прицеп) № Х7МСР41БР0002547
9. Цвет кузова (каркаса, прицепа) БЕЖЕВЫЙ
10. Мощность двигателя, л. с. (кВт) 102 (75)
11. Рабочий объем двигателя, куб. см 1495
12. Тип двигателя Бензиновый на бензине
13. Экологический класс ТРЕТИЙ
14. Разрешенная максимальная масса, кг 1555
15. Масса без нагрузки, кг 1176
16. Изготовитель ТС (страна) ООО ТАГАЗ (РОССИЯ)
17. Одобрение типа ТС № РОСС РИ М702.Б93147 02.12.2001
ГОССТАНДАРТ РОССИИ
18. Страна выпуска ТУ отсутствует
19. Серия, № ТД, ТЮ отсутствует
20. Таможенные ограничения НЕ УСТАНОВЛЕНЫ

21. Наименование (ф. и. п.) собственника ТС

СОКОЛ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ

22. Адрес Россия, Ростовская область, р-н Сальский, г Сальск, ул Чайковского, дом 51
23. Наименование организации, выдавшей паспорт ГУ МВД РОДЗ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ по РОСТ. ОБЛ. РЭП ОГД, № 1928
24. Адрес Россия, Ростовская область, Сальск, ул Траковая, д.75
25. Дата выдачи паспорта 26.01.2016

Подпись

методикой.

Дата, на которую необходимы сведения

★ 14.10.2024 

Субъект РФ

★ Ростовская область 

Марка транспортного средства

★ Hyundai 

Тип транспортного средства

★ легковые/мотоциклы 

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС

ОЧИСТИТЬ

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ НОРМО-ЧАСА РАБОТ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дата, на которую запрошены сведения	14.10.2024
Субъект РФ	Ростовская область
Марка транспортного средства	Hyundai
Тип транспортного средства	легковые/мотоциклы
Средняя стоимость нормо-часа работ, руб.	860.00

СОХРАНИТЬ ЗАПРОС