

АКТ ОСМОТРА ПОВРЕЖДЕНИЙ

Марка	Skoda Kodiak	Регистр знак	O166PK12
VIN номер	XW8LD9NS4LH404705		

Установлено наличие следующих повреждений ТС, подлежащих устранению:

Наименование деталей и работ	Вид работ		
	Ремонт	Замена	Окраска
Бампер п – деформация, разрыв материала.		+	+
Крыло п Л – деформация, коррозия.		+	+
Крыло п П – деформация, коррозия.		+	+
Дверь п П – повреждение ЛКП			+
Крыло з П – деформация.	+		+
Ветровое стекло – трещина.		+	
Решетка радиат. Верх – разрушение.		+	
Накладка решетки рад верх Хром – разрушение.		+	
Накладка решетки радиатора верх – разрушение.		+	
Подкрылок п Л / П – разрыв материала		++	
Накладка колесн арки П Л / П - разрушение		++	
Брызговик з Л / П – разрыв материала		++	
Фара Л / П - разрушение		++	
Выдвехн цилиндр омыват фары Л – отсутствует.		+	
Заглушка омыват фар Л - отсутствует		+	
Жгут проводки бампера П – разрыв материала		+	
Датчик парковки п П - разрушение		+	
Спойлер бампера П – разрыв материала, деформация		+	
Решетка радиат нижн - деформация		+	
Накладка решетки радиат ниж Л / П		++	
Блок управ круиз контроля - отсутствует		+	
Звуковой сигнал - разрушение		+	
Панель радиаторов - разрушение		+	
Диффузор радиаторов – разрыв материала		+	
Абсорбер бампера п - разрушение		+	
Воздуховод рад верхн / ниж - разрушение		++	

От Исполнителя: _____ / Ведерников Н.А.
 Акт составил _____ Ф.И.О.



От Заказчика: _____ «12» 08 2025 г.
 Согласовано _____ Ф.И.О.
 ФУ Поздеев И.В.