

Акт осмотра транспортного средства

26.02.2026

Время осмотра 14 часов 00 мин  
При естественном освещении

Место осмотра: г. Кемерово  
Осмотр проведен специалистом: Кадочников А.А.  
Основание: ДРЗ.

Данные ТС (с ПТС):

Ид.№ (VIN):	X9L212300B0364834
Марка, модель ТС:	CHEVROLET NIVA, 212300-55
Наименование:	Легковой седан
Категория ТС:	B
Год изготовления ТС:	2011
Модель, № двигателя:	2123 0378040
Шасси (рама) №:	
Кузов (кабина, прицеп) №:	X9L212300B0364834
Цвет кузова (кабины, прицепа):	Черно-синий металлик
Мощность двигателя, л.с.(кВт):	79 л.с.
Рабочий объём двигателя куб. см:	1 690 см <sup>3</sup>
Тип двигателя:	Бензиновый
ПТС №:	63 НК 840642
Наименование организации, выдавшей паспорт:	
Дата выдачи паспорта:	

пробег нормативный/фактический на щитке: 198 830 км.

Владелец: Коврижных Сергей Сергеевич

Комплектация автомобиля:

МКПП	+	Кож.са лон		Круиз контр.		П/тум. фары		Комплектн. ключей- брелков	1	Эл. с/п дв	
АКПП		ГУР/ ЭУР		Борт. комп.		Ксенон фары		Лит. диски	0	Обогрев сидений	
Вариатор		ABS/Т С		сигнали зация		Омыв. фар		Доп комп шин (зим/летн)	0		
Кондици онер		AIR BAG		Аудио/ видео	-	Накладки пор		Авт.отопит.			
Климат		Камер а з/в		Люк эл/мех		Наклад.арок		Э/пр.зеркал			
Тип привода	Перед ний	Паркт роник		ГБО		Цент.замок		Обогр. зерк			

При наружном осмотре установлено:

1	Описание кузова-повреждения: ЛКП- Диагностика толщиномером не проводилась в виду сильного загрязнения ТС. Массовые сколы, трещины, царапины, коррозии по всему кузову. Снят передний и задний бампер.
2	Описание двигателя и КПП (АКПП): ДВС запускался- дымит, работает с посторонним шумом, без передвижений. Горит чек. Требуется диагностика.
3	Описание подвески: Диагностика не проводилась.
4	Описание состояния салона: Салон сильно загрязнен.
5	Износ и повреждение колесных дисков и шин (%): Резина Лето 205/70/15

Специалист: Кадочников А.А.