



Акт осмотра а/м
№ 1777277992236
от 27.04.2026 20:49 МСК

carlink

Осмотрено с помощью **CARINSPECT**

Toyota Venza

E675AP 122

ГОД ВЫПУСКА:

2009

МЕСТО ОСМОТРА:

Алтайский край, Барнаул, Павловский тракт,
313Ж



ПТС

отсутствует



Повреждения



Шины

Описание

VIN-номер:	4T3BE11A99U002412	Тип кузова:	Кроссовер
Марка:	Toyota	Тип топлива:	Бензин
Модель:	Venza	Привод:	Полный
Год выпуска:	2009	Тип КПП:	Автомат
Модификация:	2.7 AT (182 л.с.) 4WD	Объем двигателя:	2694 см ³
Поколение:	I	Мощность:	182 л.с.
Пробег:	Не установлен	Цвет:	Серый

Комплектация



Обзор

Датчик дождя
Датчик света
Противотуманные фары



Элементы
экстерьера

Тип дисков: легкосплавные



Защита от
угона

Центральный замок



Мультимедиа

Bluetooth

**Салон**

Количество мест: количество мест: 5
Материал салона: кожа
Подогрев сидений: передних сидений
Цвет салона: светлый
Отделка кожей рулевого колеса
Отделка кожей рычага КПП
Панорамная крыша / лобовое стекло

**Комфорт**

Камера: задняя
Бортовой компьютер
климат-контроль 1-зонный
Электропривод зеркал
Электроскладывание зеркал

**Безопасность**

Подушки безопасности: водителя, пассажира
Антиблокировочная система (ABS)
Система стабилизации (ESP)

Документы

ПТС:

НАЛИЧИЕ ПТС:

Отсутствует

Комплектность

Количество ключей:



Отсутствуют

Шины




Фото экстерьера










Фото интерьера





Проверка ЛКП



КАПОТ

282 мкм

Окрашено



КРЫША

133 мкм



ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

217 мкм

Окрашено



ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

118 мкм



ЛЕВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

122 мкм



ЛЕВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА

132 мкм



ЗАДНЯЯ ЛЕВАЯ ДВЕРЬ

122 мкм



ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

118 мкм



ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

137 мкм



КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

142 мкм



ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КРЫЛО

192 мкм



ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ СТОЙКА

100 мкм



ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ ДВЕРЬ

121 мкм



ПРАВАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОЙКА

121 мкм



ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ

222 мкм

Окрашено



ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА

116 мкм




ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

275 мкм

Окрашено



Повреждения




КРЫШКА ИЛИ ДВЕРЬ БАГАЖНИКА

Сломано



КАПОТ

Коррозия, Царапина




ЗАДНИЙ БАМПЕР

Трещина



ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ КРЫЛО

Коррозия



ЛЕВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Нарушение зазора



ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР

Нарушение зазора



ПРАВОЕ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО

Коррозия



ПРАВЫЙ ФОНАРЬ

Трещина

Запотевание



Незаведённый двигатель

Комментарий:

Отсутствует доступ к двигателю, состояние подкапотного пространства не проверялось.

Заведённый двигатель

× Авто не заводится

Комментарий:

Ключи отсутствуют, осмотр автомобиля произведён только с внешней стороны. Состояние двигателя - трансмиссии неизвестно.

Тест-драйв и диагностика

Тест-драйв: НЕ ПРОВОДИЛСЯ

Электронная диагностика: НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

Место осмотра

Адрес:

 Алтайский край, Барнаул, Павловский тракт, 313Ж

Подпись

