Акт
осмотра транспортного средства


г. Липецк 01.10.2026 года

Осмотр объекта проводил (а): Сергиенко Иван Геннадьевич

Место проведения осмотра (место хранения): г. Липецк, ул. Неделина 6а

Параметры осматриваемого объекта недвижимости:

Регистрационный номер: Х194АУ136
Идентификационный номер (VIN): XW8ZZZ61ZCG010719
Марка, модель: ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО
Категория ТС: B Год выпуска ТС: 2011
Тип двигателя: бензиновый
Шасси (рама) №: Отсутствует
Цвет: чёрный
Мощность двигателя: 105 (77.00) кВт
Рабочий объем двигателя: 1598 см3
Паспорт ТС (номер): 40 НЕ 456855
Свидетельство о регистрации ТС (номер): 36 52 № 538696
Собственник (владелец) ТС: Зацепин Алексей Валерьевич



Внешний осмотр: V – вмятина; O – скол; X – потертость/царапина
Состояние: □ Удовлетворительное; □ Неудовлетворительное

При осмотре установлено:
(указывается перечень всех дефектов, определенных при осмотре транспортного средства, данные о возможности его текущей эксплуатации, например, на ходу / заводится / не заводится / отсутствуют ключевые агрегаты, (требуется перечислить))

1. Коробка пробита, не работает, вытекает масло

2. Не открывается капот

3. Транспортное средство не на ходу

4. Коррозия на арке

5. Вмятина на левом крыле



/ _____ / / Сергиенко Иван Геннадьевич/

(подпись) (Фамилия и инициалы)