АКТ
осмотра транспортного средства (механизма).
«____»_____20__г.

Члены комиссии:

от филиала _____	Директор по логистике и МТО- начальник управления ЛиМТО	Тугов Р.А.
от филиала _____	Начальник САиСМ	Лебедев А.В.
от филиала _____	Начальник СРЭС	Чикин И.С.
от службы безопасности филиала_____	Директор по безопасности	Мазепов С.Е.
от ИА ПАО «Россети Московский регион»	Начальник управления безопасности Главный эксперт ДТО	Широтов В.Ю.

Краткая характеристика объекта основных средств:

ЗИЛ-131	Грузовой фургон	1991	С016МА90	082-9931323
Марка	Тип	Год выпуска	Регистрационный знак	Инв.№

04.06.1991	01.04.2009		_0_	269066
Дата приобретения	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая (восстановительная) стоимость	Остаточная стоимость	Пробег (км), наработка (мотто. час.)

Идентификационные номера ТС												
							Дополнительно для дорожно-строительной техники					
Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ шасси (рамы)	Инв.№	№ шасси (рамы)	Наименование ОС	Кузова	№ ПТС / ПСМ	Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
XTZ00131HM0939697		082-50286	M939697		XTZ00131HM0939697	50EX 808283						

Техническое состояние /кузов и рама многочисленная сквозная коррозия, ДВС Комплектность: отсутствуют , АКБ заклинил(в разобранном виде) мосты сколы зубьев главной пары

Заключение комиссии: Автомобиль пришел в негодное состояние в результате длительной Эксплуатации, к дальнейшей эксплуатации не пригоден

Перечень прилагаемых документов: Копии: ПТС фотографии транспортного средства