Приложение№3

АКТ
осмотра транспортного средства.
«____»_____2025г.

Члены комиссии:	от филиала ЮЭС	Директор по логистике и МТО-начальник управления ЛиМТО		Тугов Р.А.
		(Должность)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
	от филиала ЮЭС	Начальник САиСМ		А.В.Лебедев
		(Должность)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
	от филиала ЮЭС	.Начальник Ленинского РЭС		А.Н. Хрипачёв
		(Должность)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
	от филиала ЮЭС	Директор по безопасности-Начальник управления безопасности		С. Е. Мазепов
		(Должность)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
	от ИА ПАО «Россети Московский регион»	Главный эксперт ДТО		В.Ю. Широтов
		(Должность)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Краткая характеристика объекта основных средств:

4795-0000010-23	Автомобиль грузовой	2008	О178ММ150	082-50263
Марка	Тип	Год выпуска	ГНЗ	Инв.№

18.08.2008	**29.08.2008**	**0**	**72970,68**	**62802**
Дата приобретения	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая (восстановительная) стоимость	Остаточная стоимость	Пробег (км), наработка (мотто. час.)

Идентификационные номера ТС										
VIN	Двигателя	Шасси	Кузова	№ ПТС или ПСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
XUL47952380000250		330800080969391	33070080157681	40РК871325						

Техническое состояние /Комплектность
(указать имеющиеся неисправности) (при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали)
Рама: коррозиоционный износ лонжеронов рамы. Ослабление заклепанных соединений и выпадения заклепок
Двигатель: Дымный выхлоп. Посторонние стуки при работе, течь масла.
КПП: Посторонние шумы и стуки в движении. Ведущие мосты: имеют большой свободный ход ведущих валов. Рулевой механизм и привод: большие зазоры и люфты вследствие износа., неисправна задняя дверь багажника. Сильная коррозия кузова.

Автомобиль пришёл в негодное состояние в результате длительной эксплуатации и предельного износа основных узлов и агрегатов. К дальнейшей эксплуатации не

пригоден.

Заключение комиссии:

Перечень прилагаемых документов: Копии: ПТС, фотографии транспортного средства