Приложение №3

АКТ

осмотра транспортного средства (механизма).
«14» июля 2025г.

Члены комиссии:	**от филиала ЗЭС**	Директор по логистике и МТО - начальник управления (Должность)	(Подпись)	Г.А. Белоусов (Расшифровка подписи)
	от филиала ЗЭС	Начальник САиСМ (Должность)	(Подпись)	А.А. Дорошев (Расшифровка подписи)
	от филиала ЗЭС	Управление безопастности (Должность)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)
	от ИА ПАО «Россети Московский регион»	Руководитель ДТО (Должность)	(Подпись)	(Расшифровка подписи)

Краткая характеристика объекта основных средств:

МАЗ 437041-268	бортовой грузовой	2006	Т788ЕК199	014-6724961
Марка	Тип	Год выпуска	Регистрационный знак	Инв.№

2006	30.04.2008	0,00	0,00	299500
Дата приобретения	Дата ввода в эксплуатацию	Балансовая (восстановительная) стоимость	Остаточная стоимость	Пробег (км), наработка (мотто. час.)

Идентификационные номера ТС										
Идентификационный номер (VIN) / Заводской номер	№ двигателя	№ шасси (рамы)	Кузова	№ ПТС / ПСМ	Дополнительно для дорожно-строительной техники					
					Передний мост	Средний мост	Задний мост	КПП	Редуктор	Навесное оборудование
Y3M4370416000 2412	Д-245.30Е 2197297	Y3M437041 60002412	Отсутствует	77ТН675402						

Техническое состояние / (указать имеющиеся неисправности)

Комплектность: (при некомплектности указать отсутствующие агрегаты/детали) Частично отсутствуют элементы кузова, двигателя, шасси. АТС не на ходу.

Заключение комиссии: В связи с большим пробегом АТС, предельным износом основных узлов и агрегатов, сквозной коррозией элементов кузова, - Реализовать / Утилизовать в установленном порядке.

Перечень прилагаемых документов: ПТС СТС